

2020						
監測站 Station	日期 Date	噪音水平 · 分貝(A) · 30分鐘 Noise Levels, dB(A) 30 mins			噪音上限 · 分貝(A) · 30分鐘 Limit Level, dB(A) 30 mins	符合要求 (是/否) Compliance (Y/N)
		Leq	L10	L90		
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.06.19	61	62.4	59	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.06.19	69.8	72.4	65.6	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.06.24	62.6	65	59.8	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.06.24	69.8	71.5	67.2	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.06.30	63.2	65.1	61	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.06.30	69.6	71.9	65.6	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.07.08	59.4	60.3	58.5	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.07.08	70.3	71.3	69	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.07.16	62.3	63.3	61	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.07.16	69	71.6	65.2	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.07.22	63.1	64.9	60	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.07.22	72.5	74.6	68.1	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.07.28	60.8	61.6	60.3	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.07.28	68	69.9	65.3	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.08.06	60.4	62.7	58.6	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.08.06	69.6	71.8	66.6	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.08.13	61.1	62.9	58.9	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.08.13	69.4	71.3	66.2	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.08.21	61	63	58.9	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.08.21	72.1	74	65.9	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.08.27	62.1	64.2	60.1	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.08.27	73.7	75	69.1	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.09.03	64	65.9	61.5	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.09.03	70.2	72.9	65.9	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.09.09	63.1	64.8	50	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.09.09	71.8	73.3	67.5	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.09.15	62.6	63.8	61.2	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.09.15	69.7	71.8	66.9	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.09.23	62.6	64.2	60.9	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.09.23	69.5	71.8	65.8	75	是 Y
N2a (監測站 1 Station 1)	2020.09.30	61.6	63.9	58.9	75	是 Y
N5a (監測站 2 Station 2)	2020.09.30	72.6	74.5	68.3	75	是 Y